


CCI 50/100/200

Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici

Un dossier nommé taskdata doit apparaître.



2 – Coller le dossier taskdata sur votre clef usb. Le dossier doit contenir 1 fichier taskdata et au moins 1 fichier .bin (un par parcelle et/ou produits)


Import sur votre console :

- Connecter la clé USB au terminal
- Appuyer sur le bouton « Importer les données de la tâche »

Procédure d'import de carte de Préconisation



- Sélectionner le fichier de tâche qui doit être importé.
- Le processus peut durer quelques minutes. CCI.Control sera redémarrée automatiquement une fois que les fichiers auront été importés.

- Démarrez ensuite la tache avec le bouton 



- Quand vous avez fini votre tâche arrêtez avec 