

Valtra Smart Touch


Avant de commencer, vérifier que le contrôleur de tâche est actif et que le support d'échange sélectionné est bien « Clé USB ». cf. partie 3

Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici


Un dossier nommé taskdata doit apparaître.



2 – Coller le dossier taskdata sur votre clef usb. Le dossier doit contenir 1 fichier taskdata et au moins 1 fichier .bin (un par parcelle et/ou produits)

Import sur votre console :

- Insérer la clé USB dans le port adapté.
- Une fenêtre pop-up apparaît
- Cliquer sur l'onglet « import » puis « USB – Taskdata (xml) »
- Sélectionner la/les tâche(s) et cliquer sur « IMPORT », puis retirer la clé USB



- Cliquer sur l'onglet « Fichier », en haut à droite du menu principal



- Cliquer sur la case à droite du symbole 



- Sélectionner la tâche voulue dans la liste



- Vérifier les informations. Pour modifier les informations, cliquer sur 




- Démarrer la tâche en cliquant sur  . Pour mettre la tâche en pause, cliquer sur 

1. Export de tâches

- Cliquer sur l'onglet « Fichier », en haut à droite du menu principal



- Arrêter la tâche en cliquant sur la tâche en cliquant sur 



- Insérer la clé USB
- Une fenêtre pop-up apparaît



- Sélectionner le menu « Export », puis « SmartTouch – completed tasks »
- Sélectionner ensuite la ou les tâches voulues, puis cliquer sur « EXPORT »
- Retirer la clé USB

2. Paramétrages divers


Gérer le Contrôleur de tâches (TC) et le terminal universel (UT)

- Cliquer sur l'onglet





- Puis vérifier que les cases « ISOBUS UT » et « TC » sont activées, comme ci-dessous



Changer d'interface décharge (USB / TaskDoc pro)

Procédure d'import de carte de Préconisation



- Cliquer sur l'onglet « Fichiers » en haut à droite du menu principal



- Cliquer sur l'icône en bas à droite, comme ci-dessous :



- Enfin, sélectionner la source de données (1), ici « USB »
- Puis cliquer sur « Valider » 

